



Piani Mirati di Prevenzione Il PP7 edilizia dell'Emilia-Romagna

Bologna 27 maggio 2026



Il Gruppo di lavoro Regionale Edilizia ha predisposto una Buona Pratica che si compone di:

1. semplici indicazioni pratiche operative riguardanti l'organizzazione dei cantieri e il ruolo delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi

2. Liste di Autovalutazione e Controllo, modulandole rispetto al ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione di cantiere

A. Lista Impresa affidataria

B. Lista Impresa esecutrice

C. Lista Lavoratore Autonomo



CONSUNTIVO PMP PP7 EDILIZIA 2020 -2025

Nella attuazione del Piano Mirato di Prevenzione PP7 edilizia:

- Coinvolte circa **1.000 imprese** (con la mediazione delle Scuole Edilia)
- circa **250 professionisti** tecnici coinvolti (con la partecipazione della Rete delle Professioni Tecniche)
- hanno partecipato anche i CPT e i RLST.
- **Hanno aderito N° 214 aziende edili e 6 lavoratori autonomi** che hanno compilato e restituito **n° 237 schede di autovalutazione** compilate e raccolte dalle scuole edili in maniera anonima
- **N° 154 imprese** aderenti alla **buona pratica sulla Sorveglianza sanitaria**.
- **5** Convegni Nazionali - **5** Eventi formativi a livello regionale - **50** Eventi formativi a livello locale
- L'attività di vigilanza è proseguita, in parallelo all'assistenza, ed ha interessato **circa 6.000 cantieri** e più di **12.500 aziende edili**, numeri in linea negli ultimi 3 anni (dopo Covid <anni 2020 - **4124 cantieri e 8751 aziende** / 2021 - **5098 cantieri e 10547 aziende** >).

Criticità

MONITORAGGIO CONCLUSIVO ADESIONI

95 % < 10 ADDETTI
Equità

Imprese aderenti	Lavoratori autonomi	Lavoratori	Professionisti
214	6	1111	249

Liste Totali	Liste A	Liste B	Liste C
237	155	76	6

L'ANALISI DELLE RISPOSTE PERVENUTE DALLE LISTE, HA EVIDENZIATO :

- ❖ RLS sono interni, pochi RLST (quasi sempre formati)
- ❖ le Imprese affidatarie sono quasi tutte anche esecutrici
- ❖ la figura art. 97 è ricoperta o dal datore di lavoro (microimprese) o da un soggetto interno e raramente data all'esterno
- ❖ questa figura spesso non è formata idoneamente (quasi mai se dirigente)
- ❖ c'è ancora difficoltà ad individuare il preposto dell'impresa esecutrice
- ❖ quasi sempre tutti i lavoratori sono formati e in possesso dell'idoneità sanitaria
- ❖ i POS e PSC sono sempre redatti ma quasi mai sottoposti al RLS/RLST
- ❖ i POS delle imprese esecutrici quasi mai vengono verificati dell'impresa affidataria
- ❖ il CSE effettua attività di coordinamento ma ancora poco spesso verbalizza o da evidenza scritta di quello che fa

L'ANALISI DELLE RISPOSTE PERVENUTE DALLE LISTE, HA EVIDENZIATO :

- ❖ l'idoneità dell'impresa è dimostrata solo come da allegato XVII
- ❖ l'idoneità è quasi sempre verificata dal CSE e non direttamente dal Committente
- ❖ il PIMUS viene redatto ma non viene utilizzato come strumento per verificare lo stato di mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l'uso, utilizzando le liste di controllo presenti nell'81 o altri strumenti
- ❖ il calcolo del ponteggio non sempre è chiaro quando deve essere fatto
- ❖ il calcolo quando dovuto non sempre viene fatto
- ❖ la parte delle buone pratiche con attività preventiva aggiuntiva, seppur viene risposto che viene fatta però mai viene data evidenza scritta di quello che è stato fatto
- ❖ la verifica del ponteggio dopo la fase di montaggio viene fatta ma non viene data evidenza scritta

L'ANALISI DELLE RISPOSTE PERVENUTE DALLE LISTE, HA EVIDENZIATO :

- ❖ la verifica del ponteggio durante l'uso raramente è fatta
- ❖ e quando raramente è fatta non è documentata
- ❖ la parte di ponteggio non completa non viene mai segnalata e impedito l'accesso
- ❖ il raddoppio del montante raramente è fatto quando viene installato un argano
- ❖ quando la distanza lato interno > 20 cm, quasi mai viene montato parapetto interno o pedana a sbalzo
- ❖ la mantovana parasassi non viene quasi mai montata quando necessaria
- ❖ si giustifica, impropriamente ciò, con l'installazione delle reti antipolvere
- ❖ le eventuali modifiche del ponteggio non vengono quasi mai concordate col CSE e/o con Imp. Affidataria
- ❖ DPI anticaduta non vengono quasi mai utilizzati se non durante montaggio e smontaggio

L'ANALISI DELLE RISPOSTE PERVENUTE DALLE LISTE, HA EVIDENZIATO :

- ❖ In generale si evidenziano maggiori criticità quando è la stessa impresa affidataria che monta il ponteggio rispetto a quando il ponteggio viene montato da un'impresa esecutrice che monta solo ponteggi
- ❖ Quando il ponteggio è montato da impresa specializzata la presa in carico del ponteggio difficilmente viene documentata e non viene individuato il soggetto che deve assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza

IL PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2026 PONTE VERSO IL NUOVO PRP 2027 – 2031

Comprende il PP7 edilizia e agricoltura
in continuità con quello concluso

Grazie per attenzione

michele.bertoldo@regione.emilia-romagna.it